

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Údaje o výrobku

Název výrobku : BSB PHTALO GREEN G
Kód výrobku : L0610070
Použití látky nebo přípravku : Jednosložkový emailový vrchní nátěr

Firma : Lechler SpA
Via Cecilio 17
22100 Como
Telefonní : +39031586111
Fax : +39031586206
E-mailová adresa : safety@lechler.it

Pro další informace a v naléhavých případech se obraťte na bezpečnostní oddělení Lechler Group. (Tel. +39-031-586.301).

: Tel. +39-031-586301
Fax +39-031-586299

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI



Zdraví škodlivý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

- Polysocyanate HDI Derivative

R-věty :

Hořlavý.

Dráždí oči.

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S-věty :

Nevdechujte páry.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Zvláštní značení u speciálních přípravků :

Obsahuje izokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**Chemická podstata** : Jednosložkový emailový vrchní nátěr**Nebezpečné složky** :

| Složky | Reg.č. CAS | Č.ES | Symbol(y) | R-věty | Koncentrace [%] |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| Xylene | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | Xn | R20/21, R38, R10 | >= 7 - < 10 |
| Butanol | 71-36-3 | 603-004-00-6 | Xn | R10, R41, R67, R22, R37/38 | >= 3 - < 5 |
| N-Butyl Acetate | 123-86-4 | 607-025-00-1 | | R10, R66, R67 | >= 15 - < 20 |
| isobutyl acetate | 110-19-0 | 607-026-00-7 | F | R11, R66 | >= 12,5 - < 15 |
| 2-Methoxy-1-Methylethyl Acetate | 108-65-6 | 607-195-00-7 | Xi | R10, R36 | >= 10 - < 12,5 |
| Ethoxypropylacetate | 54839-24-6 | 603-177-00-8 | | R10, R67 | >= 7 - < 10 |
| Polysocyanate HDI Derivative | 28182-81-2 | | Xi | R42/43, R52/53 | >= 0,1 - < 0,2 |

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny : Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.

Vdechnutí : Odved'te postiženého na čerstvý vzduch.
Udržujte postiženého v teple a klidu.
Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání.
Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží : Potřísněný oděv ihned odložte.
Omývejte kůži pečlivě mýdlem a vodou nebo použijte prostředek k čištění kůže.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla.
Na pracovišti instalujte bezpečnostní sprchu

Při styku s očima : Vyplachujte nejméně 10 minut velkým množstvím čisté pitné vody a to i pod očními víčky.
Zajistěte lékařskou pomoc.
Na pracovišti instalujte zařízení k vyplachování očí
Odstraňte kontaktní čočku.

Při požití : Při náhodném požití ihned zajistěte lékařskou pomoc.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Ponechejte v klidu.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Vhodných hasiv : Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý.
Ochlazujte obaly a okolí proudem vody.

Hasiv, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů : NEPOUŽÍVEJTE prudký proud vody.

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Obsahuje-li produkt hořlavé organické složky, bude se při požáru tvořit hustý černý kouř obsahující nebezpečné produkty (viz oddíl 10).
Expozice rozkladným produktům může ohrožovat zdraví.
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromážďujte odděleně.
Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

Zvláštních ochranných prostředků pro hasiče : Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj .

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Opatření na ochranu osob : Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze.
Zajistěte přiměřené větrání.
Používejte vhodné ochranné prostředky.
Personál odvedte do bezpečí.
Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně.
Větrejte prostory.

Opatření na ochranu životního prostředí : Pokuste se zabránit vniknutí materiálu do kanalizace nebo vodního toku.
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

Čisticích metodách : Vyčistěte pomocí detergentů. Nepoužívejte rozpouštědla.
Nechte uniknuvší materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13).
Shromážďete a přemístěte do řádně označených obalů.
Znečištěné plochy pečlivě vyčistěte.
Zahradte.
Nechte vsáknout do inertního absorpčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Další pokyny : Odkazuje se na oddíl 15 týkající se národních předpisů.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Zacházení

Pokyny pro bezpečné nakládání : Dodržte stanovené expoziční limity na pracovišti (viz oddíl 8).
Používejte pouze v místech s vhodným odsávacím zařízením.
Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.
Nevdechujte páry ani mlhu.
Osobní ochrana viz sekce 8.
Osoby s anamnézou senzibilizace kůže, astmatu, alergií nebo chronických nebo opakujících se respiračních chorob by neměly pracovat tam, kde je používán tento přípravek.
Před použitím pečlivě promíchejte
Po použití uložte do těsně uzavřeného obalu

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu : Nutno zabránit vzniku zápalných nebo výbušných koncentrací par ve vzduchu a překročení maximálních přípustných hodnot koncentrací.
Při přečerpávání z jednoho obalu do druhého proveďte jejich uzemnění a použijte hadici z vodivého materiálu.
Neměly by být používány jiskřící nástroje.
Materiál smí být používán pouze na místech, kde nejsou nechráněná světla, oheň a jiné zápalné zdroje.
Zákaz kouření.

Skladování

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Dodržujte varovné pokyny na štítcích.
Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku.
Uchovávejte při teplotách mezi 5 a 35°C na suchém, dobře větraném místě, odděleně od zdrojů tepla a zapálení a mimo dosah přímého slunečního světla.
Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám.
Skladujte v souladu s příslušnými národními předpisy.

Pokyny pro společné skladování : Skladujte v dostatečné vzdálenosti od oxidačních činidel, silně kyselých nebo alkalických materiálů, aminů, alkoholů a vody.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**Složky s parametry pro kontrolu pracoviště**

| Složky | Reg.č. CAS | Hodnota [mg/m ³] | Hodnota [ppm] | Základ |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------|
| Xylene | 1330-20-7 | 221,00 | 50,00 | |
| Butanol | 71-36-3 | | 20,00 | |
| N-Butyl Acetate | 123-86-4 | 713,00 950,00 | 150,00 200,00 | |
| isobutyl acetate | 110-19-0 | 713,00 | 150,00 | |
| 2-Methoxy-1-Methylethyl Acetate | 108-65-6 | 275,00 | 50,00 | |
| Ethoxypropylacetate | 54839-24-6 | | 100,00 | |

Osobní ochranné prostředky

- Ochrana dýchacích cest : Proveďte technická opatření k dodržení expozičních limitů na pracovišti.
Toho by mělo být dosaženo účinným větráním a - pokud je to proveditelné - použitím lokálního odsávacího zařízení.
Nelze-li dodržet expoziční limit na pracovišti, lze v mimořádných případech krátkodobě použít vhodný dýchací přístroj.
Při uvolňování mlhy z rozprašování nebo aerosolu použijte vhodný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí a ochranný oděv.
Použijte izolační dýchací přístroj.
- Ochrana rukou : Při déletrvajícím nebo opakovaném styku použijte ochranné rukavice.
K ochraně kůže na místech ohrožených expozicí lze použít krémy, které by však neměly být aplikovány na již zasažených místech.
Po styku s látkou by měla být kůže omyta.
Umyjte si ruce a ošetřete ochranným krémem
Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.
Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku.
- Ochrana očí : Je nutno použít ochranné brýle odolné chemikáliím.
- Ochrana kůže a těla : Po styku s látkou by měla být kůže omyta.
Pracovní oděv nesmí být zhotoven z materiálu, který při požáru vytváří nebezpečnou taveninu.
Personál by měl nosit ochranný oděv.
Pracovníci by měli používat antistatickou obuv.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

| | | |
|---|---|--|
| Forma | : | kapalný |
| Bod vzplanutí | : | > 23 - 55 °C |
| Hustota | : | 1 g/cm ³ |
| Viskozita | : | > 60 s Příčný řez: 6 mm Metoda: 2431 '84 (ISO 6) |
| Obsah sušiny hmotnostně | : | 38,29 % |
| Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC) | : | 61,7 % |

10. STÁLOST A REAKTIVITA

| | | |
|---|---|---|
| Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat | : | Naše výrobky byly vyrobeny podle bezpečnostních norem, aby bylo při definovaných podmínkách zabráněno rozkladu a odbourání. Vzhledem k typu výrobku je vhodné jej ponechat v původním obalu a tak se vyhnout jeho přenášení. |
| Nebezpečné reakce | : | Neponechávejte v blízkosti oxidačních prostředků, kyselých nebo alkalických látek, aby nedošlo k exotermní reakci. Chraňte před vlhkostí. Aminy a alkoholy vyvolávají exotermní reakce. Přípravek pomalu reaguje s vodou za vývinu CO ₂ . Vývin CO ₂ v uzavřených obalech vede k přetlaku a nebezpečí jejich roztržení. |

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

| | | |
|---|---|---|
| Akutní inhalační toxicita | : | Expozice koncentracím par složek rozpouštědla nad přípustný expoziční limit na pracovišti může mít za následek poškození zdraví. Jako: podráždění sliznice, dýchacího systému, škodlivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky: bolesti hlavy, závratě, únava, svalová ochablost, ospalost a v extrémních případech ztráta vědomí. Vdechování kapiček ze vzduchu může způsobit podráždění dýchacího traktu. |
| Akutní toxicita (jiné způsoby aplikace) | : | Isokyanáty mohou vyvolat akutní podráždění a/nebo senzibilizaci dýchacího systému, vedoucí ke stažení průdušek, dýchavičnosti a astmatickým stavům. |
| Kožní dráždivost | : | Opakovaný nebo déletrvající styk s přípravkem může odstranit přirozenou vrstvu tuku na kůži a způsobit tak její vysušení. Produkt může být absorbován přes kůži. |

| | | |
|-----------------|---|--|
| Poznámka | : | Při hodnocení toxikologických účinků přípravku by mělo být pamatováno na koncentraci každé látky. |
| Butanol | | POZOROVÁNÍ NA LIDSKÝCH SUBJEKTECH: Expozice vdechováním vyvolává kašel, dráždění sliznic, dermatitidu, bolesti hlavy, závratě a ospalost, dráždění nosu, hrdla a očí a způsobuje vznik průsvitných vakuol na povrchové vrstvě rohovky. |
| N-Butyl Acetate | | POZOROVÁNÍ NA LIDSKÝCH SUBJEKTECH: Vdechování: 3300 ppm (16 mg/l) po krátkou dobu způsobuje silné dráždění očí a nosu. Vdechování: 200-300 ppm (1-1,4 mg/l) po krátkou dobu způsobuje střední dráždění očí a nosu. Vdechované páry mohou dráždit dýchací systém. Páry mohou způsobovat bolesti hlavy a nevolnost. Ve formě kapaliny může dráždit oči a vyvolat zánět spojivek, může dráždit kůži a způsobovat dermatitidu a při požití opilst, halucinace a bezbolestný stav připomínající stav po podání sedativ. Symptomy onemocnění: při 500 ppm. Závažné toxické účinky při 2.000 ppm po dobu 60 min. TCLo: 200 ppm |

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Další ekologické informace | : | Výrobek obsahuje látky ohrožující životní prostředí (viz oddíl č. 2), Při hodnocení toxikologických účinků přípravku by mělo být pamatováno na koncentraci každé látky. |
|----------------------------|---|---|

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Výrobek | : | Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Likvidace spolu s běžným odpadem není dovolena. Je požadován speciální způsob likvidace v souladu s místními předpisy. Musí být spáleno. |
| Znečištěné obaly | : | Může být znovu použito po přepracování. Vyprázdněte zbytky. Musí být podrobena v souladu s místními předpisy speciální úpravě, např. na vhodné skládce. |
| Evropský katalog odpadů | : | Odpadní isokyanáty Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

| | | | |
|------------|---|------------------------|-------------|
| ADR | : | Číslo UN | 1263 |
| | | Třída | 3 |
| | | Pokyny pro balení (LQ) | F1 |
| | | Skupina obalů | III |
| | | Označení zboží | PAINT |

| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| IMDG | : Číslo UN | 1263 |
| | Třída | 3 |
| | EmS | F - E, S - E |
| | Skupina obalů | III |
| IATA | Označení zboží | PAINT |
| | Číslo UN | 1263 |
| | Třída | 3 |
| | Skupina obalů | III |
| | Označení zboží | Paint |

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

- Polysocyanate HDI Derivative

| | | |
|-----------|--------|---|
| Symbol(y) | : Xn | Zdraví škodlivý |
| R-věty | : R10 | Hořlavý. |
| | R36 | Dráždí oči. |
| | R42/43 | Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. |
| | R66 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
| | R67 | Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
| S-věty | : S23 | Nevdechujte páry. |
| | S26 | Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. |
| | S36/37 | Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. |
| | S45 | V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). |
| | S60 | Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. |

Zvláštní značení u speciálních přípravků :

Zvláštní značení u speciálních přípravků : Obsahuje izokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

Národní legislativaNěmecko

Klasifikace nebezpečí podle BetrSichV (Německo) : nepoužitelné
Třída znečištění vod (Německo) : látka ohrožující vody

16. DALŠÍ INFORMACE**Další informace**

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Xylene | R20/21 R38 R10 | Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí kůži. Hořlavý. |
| Butanol | R10 R41 R67 R22 R37/38 | Hořlavý. Nebezpečí vážného poškození očí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí dýchací orgány a kůži. |
| N-Butyl Acetate | R10 R66 R67 | Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
| isobutyl acetate | R11 R66 | Vysoce hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
| 2-Methoxy-1-Methylethyl Acetate | R10 R36 | Hořlavý. Dráždí oči. |
| Ethoxypropylacetate | R10 R67 | Hořlavý. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
| Polysocyanate HDI Derivative | R42/43 R52/53 | Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |

Údaje v této bezpečnostní příloze odpovídají našim znalostem, informacím a přesvědčení v době jejího vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem uvedeným v této bezpečnostní příloze při jeho skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Údaje jsou nepřenosné na jiné produkty. Pokud bude výrobek uvedený v této bezpečnostní příloze zaměněn, smíchán nebo zpracován s jinými materiály nebo bude podroben dalšímu zpracování, nemohou být údaje v této bezpečnostní příloze, pokud z nich výslovně nevyplývá něco jiného, přeneseny na takto vyrobený nový materiál.

Verze: 1.4

Datum revize 16.09.2009

Tento bezpečnostní list byl vyhotoven podle legislativy Evropské unie.